


FOR TESTING ALL 6,12 AND 24 VOLT BATTERIES
POUR VERIFIER TOUTES LES BATTERIES DE 6,12 ET 24 VOLTS



MADE IN TAIWAN

battery hydrometer

hydromètre de batterie

DIRECTIONS

Duplicate box illustration to assemble tester. After inserting tip of tester in cell, DRAW JUST ENOUGH SOLUTION TO RAISE THE FLOAT. The point at which the scale is level with the top of the solution indicates cell condition.

MODE D'EMPLOI

Suivre l'illustration de la boîte pour assembler le vérificateur. Après avoir placé la pointe du vérificateur dans l'élément, SOUTIRER JUSTE ASSEZ DE SOLUTION POUR SOULEVER LE FLOTEUR. Le point auquel l'échelle est de niveau avec la surface de la solution indique l'état de l'élément.