



Thermo- und Hygrometerweiser:
mit einem kleinen Schraubendreher in den Schlitz des kleinen Messingplättchens
und dann vorsichtig drehen bis der Zeiger den korrekten Wert anzeigt.

screw to adjust thermo- and hygrometer:
put a small screw driver in the slot of brass plate and turn carefully until the hand
moved to correct reading